

FCB-ER8550/CR8550/ER8530/CR8530

リリースノート

Ver.1.01

2018/05/31

Sony Imaging Products & Solutions Inc.

変更履歴

#	リリース日	バージョン	主な変更内容及び、コメント
1	2018/04/18	1.00	FCB-ER8550/CR8550/ER8530/CR8530 初回リリース
2	2018/05/31	1.01	不具合修正

目次

FCB-ER8550/CR8550/ER8530/CR8530.....	0
1. 本リリースバージョンについて	3
1.1 全般について	3
1.2 ソフトウェアバージョンアップ方法について	3
2. 新規機能追加	4
2.1 Ver.1.01 で追加した機能	4
3. 改善した問題点	5
3.1 Ver.1.01 で改善した問題点	5
4. 機能制限について	6
4.1. Ver.1.01 の機能制限	6

1. 本リリースバージョンについて

1.1 全般について

本リリースバージョンは 1.01 になります

対象モデル: FCB-ER8550/CR8550/ER8530/CR8530

1.2 ソフトウェアバージョンアップ方法について

バージョンアップ手順につきましてはテクニカルマニュアルをご覧ください

2. 新規機能追加


2.1 Ver.1.01 で追加した機能

- 追加機能はありません

3. 改善した問題点

3.1 Ver.1.01 で改善した問題点

- ICR ON 時に、画面下方にフレアが発生することがある問題の修正



フレア発生時の画像例

- 低照度撮影時の AF 合焦性能改善

4. 機能制限について

4.1. Ver.1.01 の機能制限

- 機能制限はありません